



COMUNE DI SENISE
Provincia di Potenza
Ufficio Tecnico Comunale

PROT. N.7178

LI . 23 OTT. 2017

AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
SEDE

AL SIG. SINDACO
SEDE

OGGETTO: EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE PLESSO GIARDINI DI VIA SOLD. LAURIA
FRANCESCO – RELAZIONE.

PREMESSO che in data 27.09.2017 nell'edificio scolastico in oggetto, nelle prime ore di lezione, dall'intradosso del solaio di copertura e di sottotetto dell'androne, in corrispondenza del corridoio del primo piano di accesso alle aule, si verificò il distacco improvviso di una parte di intonaco di circa 1,5 mq. Senza arrecare danni a persone e cose;

Che nell'immediato veniva esperito opportuno sopralluogo da parte del sottoscritto Geom. Vincenzo D'ARANNO unitamente al Geom. Mario TOTARO, dell'Ufficio Tecnico Comunale constatando quanto accaduto;

Che in data 27.09.2017 con Ordinanza n. 97 veniva disposta da parte del Sindaco la chiusura dell'Edificio scolastico dal 27.09.2017 e fino al 29.09.2017 eventualmente prorogabili in caso di necessità e comunque fino alla fine delle operazioni di verifica delle condizioni dell'intonaco dell'intradosso del solaio di copertura e di sottotetto dell'androne del plesso scolastico;

Che in data 28.09.2017, data l'urgenza, veniva dato incarico a ditta idonea di effettuare l'intervento di ripristino della porzione di intonaco caduto;

In data 29.09.2017 il sottoscritto Geom. Vincenzo D'Aranno, alla luce di quanto accaduto, interpellava il Geom. Giordano Giuseppe da Trecchina (PZ) per una indagine termografica per le analisi del degrado di alcune parti di intonaco del soffitto della scuola;

In data 04.10.2017 alle ore 10:30 si dava inizio all'esame termografico. In sede di verifica venivano individuate altre parti di intonaco soggette a potenziale di stacco, oggetto di intervento di riparazione;

In data 05.10.2017 si dava inizio ai lavori di ripristino delle parti di intonaco dell'intradosso del solaio di copertura con la Ditta precedentemente individuata. I lavori hanno riguardato il ripristino di n. 07 parti di intonaco che dalla verifica manuale eseguita, presentavano situazione di degrado;

In data 14.10.2017 i lavori di ripristino delle parti di intonaco ammalorate, venivano ultimati.

In data 12.10.2017 il Geom. Giordano Antonio consegnava l'indagine termografica eseguita presso l'edificio scolastico elementare Plesso Giardini.

Da quanto emerso dall'indagine termografica, la stessa evidenza il degrado progressivo dell'intonaco e che, tenuto conto della vetustà e la perdita di coesione tendente allo sfarinamento dello stesso, non si esclude che in futuro possano manifestarsi anche altri distacchi di intonaco.